

工程质量(安全)监督巡查、抽查记录

编号:

工程名称	新平一中建设项目学生宿舍				
开工时间	2018.7.2	工程进度	封顶层钢筋安装	检查日期	2019.1.10
施工单位	新平县市政工程有限公司		监理单位	云南同磊工程监理咨询有限公司	
检查部位	封顶层钢筋及整个工地现场				
检查内容: 1. 日常安全检查; 2. “两会, 春节” 期间安全生产检查; 3. 岁 “岁末年初” 安全检查; 4. 今冬明春消防安全检查。					
检查情况: 1. 局部梁柱接头处核心区箍筋位置不符合要求。 2. 施工临时用电未按照 ‘一箱、一机、一闸、一漏电’ 配备。 3. 局部梁柱钢筋移位, 二层构造柱钢筋移位。 4. 板面钢筋间距不匀, 局部保护层未垫到位。 5. 内支撑加强剪刀撑或斜撑, 悬空支撑加强立、横杆。 6. 请注意 “岁末年初, 今冬明春” 消防安全检查。 7. 请注意 “两会、春节” 期间安全生产。					
监督人员签字: 刘坚、张福兴、丁光锦			2019 年 1 月 10 日		
施工单位负责人签字: 杜亚斯			监理单位负责人签字: 裴兴科 2019 年 1 月 10 日		
检查意见: 未发现质量(安全)问题 ()。 发现存在质量(安全)问题: 1. 责任单位自行整改, 监理(建设)单位检查(✓); 2. 下发整改通知, 责任单位单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站 (); 3. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站核查 (); 4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚 ()。					
监督组组长: 张福兴			2019 年 1 月 10 日		