

# 工程质量(安全)监督巡查、抽查记录

编号:

工程名称	玉溪市新平县妇幼保健计划生育服务中心建设项目				
开工时间	2018.11.6	工程进度	封顶层钢筋安装	检查日期	2019.1.11
施工单位	云南屹宸投资有限公司		监理单位	云南同磊工程监理咨询有限公司	
检查部位	二层顶梁板钢筋安装及整个工地现场				
<p>检查内容:</p> <p>1. 日常安全检查; 2. “两会, 春节”期间安全生产检查; 3. 岁“岁末年初”安全检查; 4. 今冬明春消防安全检查。</p>					
<p>检查情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 焊疤未清理干净。</li> <li>2. 电梯井未设置钢筋网片及临边洞口未围护。</li> <li>3. 柱头核心区箍筋未绑扎到位。</li> <li>4. 板面钢筋马凳筋设置过少, 部分梁筋偏移保护层厚度不够。</li> <li>5. 二层配电箱设置不规范, 电线拖地使用。</li> <li>6. 挑板受力钢筋未设置弯头。</li> <li>6. 请注意“岁末年初, 今冬明春”消防安全检查。</li> <li>7. 请注意“两会、春节”期间安全生产。</li> </ol>					
<p>监督人员签字: 刘坚、张福兴、丁光锦、刀飞</p>			<p>2019年1月11日</p>		
<p>施工单位负责人签字: 李海尘</p>			<p>监理单位负责人签字: 张荣华</p>		
			<p>2019年1月11日</p>		
<p>检查意见:</p> <p>未发现质量(安全)问题 ( )。</p> <p>发现存在质量(安全)问题: 1. 责任单位自行整改, 监理(建设)单位检查( <input checked="" type="checkbox"/> );</p> <p>2. 下发整改通知, 责任单位单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站 ( ) ;</p> <p>3. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站核查 ( ) ;</p> <p>4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚 ( ) 。</p>					
<p>监督组组长: 张福兴</p>			<p>2019年1月11日</p>		