

工程质量(安全)监督巡查、抽查记录

编号:

工程名称	新平供电有限公司员工食堂建设项目				
开工时间	2018.11.15	工程进度	局部封顶	检查日期	2019.1.11
施工单位	玉溪市汇溪建筑工程有限公司		监理单位	昆明昭朝工程监理咨询有限公司	
检查部位	二层顶梁板钢筋及整个工地现场				
<p>检查内容:</p> <p>1. “两会, 春节”期间安全生产检查; 2. 岁“岁末年初”安全检查; 3. 今冬明春消防安全检查。</p>					
<p>检查情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 物料提升机未办理安装备案登记, 安装规定时限内办理。 2. 剪刀撑(外架)搭设高度不够, 外架内立杆高度不够, 要求搭设到作业层高度, 未挂设安全底网, 须挂设。 3. 二层内架次梁缺少重力杆, 须加强梁底支撑, 内架水平杆过少, 须加设水平杆。 4. 局部梁筋保护层厚度不够, 须校正。板面钢筋网眼尺寸不均匀须校正。 5. 柱头核心区钢筋未绑扎到位, 须重新绑扎。 6. 楼梯临边未围护, 须围护到位。 7. 滑动支座须重新更换。 8. 请注意“岁末年初, 今冬明春”消防安全检查。 9. 请注意“两会、春节”期间安全生产。 					
监督人员签字: 刘坚、张福兴、丁光锦、			2019年1月11日		
施工单位负责人签字: 肖开录			监理单位负责人签字: 罗月晨 2019年1月11日		
<p>检查意见:</p> <p>未发现质量(安全)问题()。</p> <p>发现存在质量(安全)问题: 1. 责任单位自行整改, 监理(建设)单位检查(√);</p> <p>2. 下发整改通知, 责任单位单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站();</p> <p>3. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站核查();</p> <p>4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。</p>					
监督组组长: 张福兴			2019年1月11日		