

2023 年城市水厂出厂水水质信息
(第三季度)

序号	水 厂 名 称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量 (COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 指 标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	0.3-2	0.1-0.8
水字 202308075	新平县水务产业投 资开发有限公司	20230822	未检出	未检出	—	—	<5	0.2	无异臭异味	无	1.21	0.55	—

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及液氯消毒剂（游离氯）为 0.3~2mg/L；二氧化氯（ClO₂）为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

注: 1、出厂水中消毒剂余量要求: 氯气及游离氯制剂(游离氯)为 0.3~2mg/L; 二氧化氯(ClO₂)为 0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时, 继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。



填报单位(公章): 新平县疾病预防控制中心 填报人: 溥茜 单位负责人: 雷蕾 填报时间: 2023. 09. 11

附件 4

2023 年城市水龙头水（末梢水）水质信息 (第三季度)

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	0.05-2	0.02-0.8
水字 202308076	新平三小食堂外水龙头	20230822	2	未检出	—	—	<5	0.8	无异臭异味	无	0.56	0.05	—
水字 202308077	太平桥加油站卫生间水龙头	20230822	2	未检出	—	—	<5	0.3	无异臭异味	无	0.65	0.05	—
水字 202308078	金茂大酒店厨房水龙头	20230822	未检出	未检出	—	—	<5	0.2	无异臭异味	无	0.65	0.25	—
水字 202308079	农资公司水龙头	20230822	未检出	未检出	—	—	<5	0.2	无异臭异味	无	0.73	0.38	—
水字 202308080	新平二中国墙外水龙头	20230822	未检出	未检出	—	—	<5	0.4	无异臭异味	无	0.65	0.29	—
水字 202308081	新平水厂安装修理部	20230822	未检出	未检出	—	—	<5	0.2	无异臭异味	无	0.56	0.33	—
水字 202308082	桃花岛加油站卫生间水龙头	20230822	未检出	未检出	—	—	<5	0.5	无异臭异味	无	0.65	0.41	—

注：1、水龙头水中（未开水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）0.05~2mg/L；二氧化氯（ClO₂）0.02~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及液氯制剂（游离氯）0.05~2mg/L；二氧化氯（ClO₂）0.02~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位(公章):新平县疾病预防控制中心 填报人: 溥茜 单位负责人: 雷蕾 填报时间: 2023.09.11

