


新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	平掌乡柏枝村白腊度小组易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	农户自建		
监理单位	峨山正泰工程建设监理有限责任公司		
施工单位	玉溪志通工程建设有限公司		
开工时间	2016 年 2 月 20 日	竣工时间	2017 年 12 月 31 日
验收抽查 户 数	该安置点共 <u>31</u> 户，乡级通过验收 <u>31</u> 户，县级抽查验收 <u>8</u> 户。		
县 级 验 收 意 见	同意验收，但需整改如下问题： 1、有 1 户外墙漆脱落； 2、有 3 户楼梯间局部渗水； 3、有 4 户局部渗水； 4、有 1 户屋顶需刷白； 5、有 3 户卫生间插座不通电； 6、有 2 户厨房插座不通电； 7、有 1 户卫生间便池落水慢； 8、有 1 户楼梯间灯泡损坏。 公章:  日期: 2018 年 7 月 12 日		
验收组成员 (签字)	组长:  成员:  方兆旭 		

新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	平掌乡联合村坝塘街易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	农户自建		
监理单位	峨山正泰工程建设监理有限责任公司		
施工单位	新平新乡建筑有限责任公司		
开工时间	2016 年 2 月 20 日	竣工时间	2017 年 12 月 31 日
验收抽查 户 数	该安置点共 <u>50</u> 户，乡级通过验收 <u>50</u> 户，县级抽查验收 <u>10</u> 户。		
县 级 验 收 意 见	同意验收，但需整改如下问题： 1、有 1 户卫生间冲水箱漏水； 2、有 2 户存在开关跳闸、电路短路问题； 3、有 4 户局部粉墙不均匀、墙面空鼓； 4、有 1 户卫生间顶未刮灰； 5、有 1 户后墙漏雨； 6、有 1 户落水管出口渗水； 7、有 3 户卫生间、楼梯间灯损坏； 8、有 2 户未安装纱窗； 9、有 1 户插座烧坏； 10、有 1 户无落水管； 11、有 3 户屋面、厨房顶渗水； 公章： 日期：2018年7月12日		
验收组成员 (签字)	组长： 成员：  		


新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	平掌乡瓦寺村大沟小组易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	农户自建		
监理单位	峨山正泰工程建设监理有限责任公司		
施工单位	新平新乡建筑有限公司		
开工时间	2016 年 7 月 28 日	竣工时间	2017 年 12 月 24 日
验收抽查 户 数	该安置点共 <u>28</u> 户，乡级通过验收 <u>28</u> 户，县级抽查验收 <u>8</u> 户。		
县 级 验 收 意 见	同意验收，但需整改如下问题： 1、有 6 户内墙墙面需抹灰（因渗水导致脱落）； 2、有 2 户外墙需刷白处理（局部有水泥浆）； 3、有 1 户局部地面有裂缝； 4、有 3 户推拉门损坏； 5、有 2 户局部屋顶渗水； 6、有 1 户卫生间墙砖损坏； 7、有 3 户房屋进电线裸露。  公章： 日期：2018年7月12日		
验收组成员 (签字)	组长：[Signature] 成员：[Signature] [Signature] [Signature]		

新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	平掌乡曼干村大青树小组易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	农户自建		
监理单位	云南同磊工程监理咨询有限责任公司		
施工单位	新平桂山应才建筑装饰有限公司		
开工时间	2016 年 10 月 5 日	竣工时间	2017 年 12 月 31 日
验收抽查 户 数	该安置点共 <u>32</u> 户，乡级通过验收 <u>32</u> 户，县级抽查验收 <u>8</u> 户。		
县 级 验 收 意 见	同意验收，但需整改如下问题： 1、有 2 户厨房墙面有裂缝； 2、有 2 户卧室门窗、耳房门窗关不紧； 3、有 2 户卫生间水箱、脸盆未完善； 4、有 1 户需跟换大卧室玻璃窗； 5、有 1 户大卧室局部渗水； 6、有 1 户外墙踢脚砖需修复。 公章:  日期: 2018年12月12日		
验收组成员 (签字)	组长:  成员:  方北旭 		

新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	水塘镇哪得龙易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	水塘镇人民政府		
监理单位	澄江县忠信工程建设监理有限责任公司		
施工单位	新平县太平建筑装饰有限责任公司		
开工时间	2017年5月26日	竣工时间	2018年3月7日
验收抽查 户数	该安置点共 115 户，乡级通过验收 115 户，县级抽查验收 23 户		
县级 验收 意见	同意验收, 还需整改以下问题: 1. 大部份房屋顶板线管部位出现裂缝。 2. 屋面雨落管伸出墙体部位管周边防水砂浆不饱满。 公章:  日期: 2018年7月12日		
验收组成员 (签字)	组长:  成员: 李治刚, 康海, 肖继良		


新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	老厂乡集镇片区易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	老厂乡人民政府		
监理单位	澄江县忠信工程建设监理有限责任公司		
施工单位	新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司		
开工时间	2017 年 09 月 10 日	竣工时间	2018 年 1 月 25 日
验收抽查 户 数	该安置点共 61 户，乡级通过验收 61 户，县级抽查验收 14 户。		
县 级 验 收 意 见	同意验收，但需整改如下问题： 1、抽查户数大部分房屋顶板出现裂缝； 2、抽查户数大部分室内地坪加浆赶光层开裂，部分室内回填土沉降，沿墙边出现裂缝； 3、抽查户数部分房屋顶板露筋； 4、及时整改乡级初验中提出的问题。 公章： 日期：2018 年 07 月 13 日		
验收组成员 (签字)	组长： 成员：		


新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	老厂乡太桥村山尖山上、中、下寨易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	老厂乡人民政府		
监理单位	玉溪世纪永立建设监理有限公司		
施工单位	元江咪哩建设工程有限公司		
开工时间	2017 年 09 月 10 日	竣工时间	2018 年 1 月 25 日
验收抽查 户 数	该安置点共 24 户，乡级通过验收 24 户，县级抽查验收 6 户。		
县 级 验 收 意 见	同意验收，但需整改如下问题： 1、两户房屋房间顶板局部露筋； 2、抽查户数的窗框未打胶； 3、及时整改乡级初验中提出的问题。 公章： 日期：2018 年 07 月 13 日		
验收组成 员 (签字)	组长： 成员：		


新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	老厂乡保和村石头堆小组易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	老厂乡人民政府		
监理单位	澄江县忠信工程建设监理有限责任公司		
施工单位	玉溪市佑丞建筑工程有限公司		
开工时间	2017 年 04 月 27 日	竣工时间	2018 年 7 月 11 日
验收抽查 户 数	该安置点共 45 户，乡级通过验收 45 户，县级抽查验收 10 户。		
县 级 验 收 意 见	同意验收，但需整改如下问题： 1、少数房屋一层楼板渗水； 2、部分女儿墙于楼板连接处渗水； 3、一户房屋局部露筋； 4、及时整改乡级初验中发现的问题。  公章： 日期：2018 年 07 月 13 日		
验收组成员 (签字)	组长：  成员： 		

新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	建兴乡帽盒村坝头小组易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	农户自建		
监理单位	云南中冶建筑工程监理有限公司		
施工单位	罗加才		
开工时间	2016 年 7 月 16 日	竣工时间	2017 年 10 月 9 日
验收抽查 户 数	该安置点共 <u>31</u> 户，乡级通过验收 <u>31</u> 户，县级抽查验收 <u>8</u> 户。		
县 级 验 收 意 见	同意验收，但需整改如下问题： 1、有 1 户地板有裂缝  公章： 日期：2018年7月13日		
验收组成员 (签字)	组长：  成员：   		

新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	建兴乡马鹿集镇片区易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	农户自建		
监理单位	玉溪世纪永立建设监理有限公司		
施工单位	云南安耀建筑工程有限公司 云南银点基础工程建设有限公司		
开工时间	2016 年 7 月 16 日	竣工时间	2017 年 10 月 9 日
验收抽查 户 数	该安置点共 <u>120</u> 户，乡级通过验收 <u>120</u> 户，县级 抽查验收 <u>26</u> 户。		
县 级 验 收 意 见	同意验收，但需整改如下问题： 1、有 13 户内墙有沙眼、孔洞； 2、有 1 户楼梯间板底有空缝； 3、有 1 户梁板与墙接头处存在沙眼、孔洞； 4、有 2 户小卧室，一楼客厅灯泡损坏； 5、有 1 户勒角四周应处理； 6、有 1 户卫生间顶落水管接缝处渗水； 7、有 1 户屋顶雨棚空鼓跳壳； 8、有 1 户梁板与墙体接头处、阳台渗水； 9、有 1 户后门拉手损坏，2 户卫生间门需处理； 10、有 2 户电表箱过低； 11、有 1 户屋顶及二楼卫生间渗水，1 户二楼小卧室渗水； 12、有 1 户楼梯扶手未安装，存在安全隐患； 13、有 4 户在两户隔墙处渗水； 14、有 1 户框架梁预埋钢筋处渗水；  公章： 日期：2018年2月13日		
验收组成员 (签字)	组长:  成员:  方兆旭 		

新平县易地扶贫搬迁建设项目房屋工程县级质量验收表

项目名称	戛洒镇关圣庙片区易地扶贫搬迁建设项目		
建设单位	统规自建		
监理单位	玉溪世级永立建设监理有限公司		
施工单位	新平县太平建筑装饰工程有限责任公司、新平县市政工程有限责任公司、玉溪志通工程有限责任公司		
开工时间	2016 年 11 月	竣工时间	2018 年 7 月
验收抽查 户 数	该安置点共 <u>586</u> 户，乡级通过验收 <u>586</u> 户，县级抽查验收 <u>118</u> 户。		
县 级 验 收 意 见	经检查，同意验收。但存在以下需要整改的问题： 1. 工程管理等相关资料存在未按规范整理、收集； 2. 乡镇房屋工程质量验收分户表存在需勾选项未勾选，参加验收人员未签字、未盖章等问题； 3. 楼地面、墙面、顶棚存在局部裂缝、空鼓、污损问题； 4. 窗台板存在局部裂缝，窗外框边缘未采取密封胶等防水处理措施； 5. 卫生间存在包边不到位，屋前台阶、室外墙砖填缝不到位等问题； 6. 线管存在局部受损； 7. 存在阳台照明灯具未固定，多媒体箱盖缺失，开关、插座安装位置不正，与墙面缝隙过大等问题； 8. 室外落水管安装高度与地面距离未按规范要求安装； 9. 室内及室外散水、排水沟存在建筑垃圾。  公章： 日期：2018 年 7 月 13 日		
验收组成员 (签字)	组长：  成员： 