

表1-“清废行动 2019”问题点位基本信息公开表（11月11日）

序号	问题点位基本信息				固废基本信息		整改情况			
	问题来源	坐标	详细地址	问题类型	责任单位	类型	固废体积	整改期限	目前进度	整改内容
1	2018年排查	102°10'26.01", 24°1'0.01"	云南省玉溪市新平县扬武镇大开门社区玉溪新平永发新型建材有限公司10万吨矿渣堆场项目原料堆场	立查立改	玉溪新平永发新型建材有限公司	堆场原料是从云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司购买的高炉炼铁矿渣，也称高炉水渣，用作水泥生产原料。	80000m³	2019-10-10	完成100%	项目堆存的高炉炼铁水渣裸露堆放，未进行遮盖。目前，玉溪新平永发新型建材有限公司已制定整改方案，主要措施是购买遮阳网进行遮盖和对堆场周边进行绿化。该公司2019年10月15日向我局提交水渣堆场整改情况报告，堆场整改资金投入7万元，用于购买绿化所需的苗木和遮盖用的遮阳网，已完成对堆场整体85%的面积进行遮阳网覆盖和周边绿化工作。我局10月31日到现场检查，认为水渣堆场遮盖整改工作达到预期目标，完成了水渣堆场遮盖整改任务。