

附件 3

2024 年城市水厂出厂水水质信息
(第二季度)

序号	水 厂 名 称	采样时间	监 测 指 标									
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度（铂 钴色度单 位）	浑浊度 (NTU-散射 浊度单位)	臭和味	肉眼可 见物	高锰酸盐指 数(以O2计， mg/L)	消毒剂余量	
											游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指 标限值			≤100	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭 异味	无	≤3	0.3-2	0.1-0.8
水字 202405001	新平县水务产业投 资开发有限公司	20240521	未检出	未检出	未检出	<5	0.1	无任何 臭和味	无	1.14	0.40	—

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~2mg/L；二氧化氯（ClO₂）为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。



填报单位(公章):新平县疾病预防控制中心

填报人:溥茜

单位负责人:雷蕾

填报时间:2024.06.13

2024 年城市水龙头水（末梢水）水质信息
(第二季度)

序号	采样点名称	采样时间	监 测 指 标									
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位)	浑浊度 (NTU-散射 浊度单位)	臭和味	肉眼 可见 物	高锰酸盐 指数(以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	0.05-2	0.02-0.8
水字 202405002	桃花岛加油站卫生间水龙头	20240521	未检出	未检出	未检出	5	0.2	无任何臭和味	无	1.30	0.10	—
水字 202405003	新平二中外墙侧边	20240521	未检出	未检出	未检出	5	0.3	无任何臭和味	无	1.30	0.30	—
水字 202405004	金茂大酒店食堂	20240521	未检出	未检出	未检出	5	0.5	无任何臭和味	无	1.14	0.30	—
水字 202405005	平甸加油站卫生间水龙头	20240521	未检出	未检出	未检出	5	0.6	无任何臭和味	无	1.30	0.20	—
水字 202405006	三小门口水龙头	20240521	未检出	未检出	未检出	5	0.3	无任何臭和味	无	1.30	0.30	—
水字 202405007	农资公司小区门卫水龙头	20240521	未检出	未检出	未检出	5	0.3	无任何臭和味	无	1.06	0.40	—
水字 202405008	安装修理部院内水龙头	20240521	未检出	未检出	未检出	5	0.3	无任何臭和味	无	1.38	0.20	—

注: 1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求: 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.05~2mg/L; 二氧化氯(ClO₂) 0.02~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时, 继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位(公章): 新平县疾病预防控制中心 填报人: 溥茜 单位负责人: 雷蕾 填报时间: 2024.06.13

