

附件 3

## 2026 年城市水厂出厂水水质信息 (第一季度)

序号	水厂名称	采样时间	监测指标									
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浊浊度 (NTU-散射 浊度单位)	臭和味	肉眼可 见物	高锰酸盐指 数(以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)	消毒剂余量	
											游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 指标 限值			≤100	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭 异味	无	≤3	0.3-2	0.1-0.8
水字 202602001	新平县水务产业投 资开发有限公司	2026.02.02	未检出	未检出	未检出	<5	0.2	无任何 臭和味	无	1.05	0.32	—
注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~2mg/L；二氧化氯（ClO <sub>2</sub> ）为 0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。												

填报单位（公章）：新平县疾病预防控制中心      填报人：龚家云      单位负责人：雷蕾      填报时间：2026.02.27



附件 4

## 2026 年城市水龙头水（末梢水）水质信息 (第一季度)

序号	采样点名称	采样时间	监测指标									
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位)	浑浊度 (NTU-散射 浊度单位)	臭和味	肉眼 可见物	高锰酸盐 指数(以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)	消毒剂余量	
											游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	0.05-2	0.02-0.8
水字 202602002	桃花岛加油站卫 生间水龙头	2026.02.02	未检出	未检出	未检出	<5	0.2	无任何臭和味	无	0.89	0.18	—
水字 202602003	新平二中西面围 墙外水龙头	2026.02.02	未检出	未检出	未检出	<5	0.3	无任何臭和味	无	1.29	0.21	—
水字 202602004	新平金力大酒店 厨房外水龙头	2026.02.02	未检出	未检出	未检出	<5	0.1	无任何臭和味	无	0.73	0.24	—
水字 202602005	太平桥加油站卫 生间水龙头	2026.02.02	1	未检出	未检出	<5	0.2	无任何臭和味	无	0.65	0.19	—
水字 202602006	新平县第三小学 大门口水龙头	2026.02.02	未检出	未检出	未检出	<5	0.3	无任何臭和味	无	0.56	0.16	—
水字 202602007	农资公司门卫室 水龙头	2026.02.02	未检出	未检出	未检出	<5	0.1	无任何臭和味	无	0.56	0.28	—
水字 202602008	公司工程建设管 理部院内水龙头	2026.02.02	未检出	未检出	未检出	<5	0.4	无任何臭和味	无	0.48	0.13	—
注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）0.05~2mg/L；二氧化氯（ClO <sub>2</sub> ）0.02~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。												

填报单位（公章）：新平县疾病预防控制中心

填报人：龚家云

单位负责人：雷蕾

填报时间：2026.02.27

